



MEADOW MOT NEW 120,140,160,180












die Walze ø47x47 9x	der Winkel 120x45x45 6x	der Stift 35mm 26x	der Kleber	Haken aus Kunststoff 40x35x15 6x	Haken aus Kunststoff 32,5x35x15 4x
die Schraube M6x35 9x	die Schraube M6x25 4x	die Senks- Schraube M6x25 2x	die Schraube M6x16 20x	die Mutter M6 U 120-140-10x U 160-180-12x	die Unterlage ø 6,3 17x
die Strebe 1050mm 2x	der Motor 982mm 1x	die Lamellen- halter 60x	die Lamelle 120-585 140-685 160-785 180-885 30x	der Drahtkorb 120-1153x1003x6 140-1353x1003x6 160-1553x1003x6 180-1753x1003x6 1x	V3,5x16 V 4x20 10x 34x
die Schraube M6x30 12x	der Matratzen- halter U 120-140-2x U 160-180-3x 140mm	der Matratzen- halter U 120-180-1x 160mm	der Deckel 50x30 4x	Rahmen mit Mechanik 120-1195x1985x50 140-1395x1985x50 160-1595x1985x50 180-1795x1985x50 1x	


1.




2.




3.




4.



5.




6.





7.

7.1.




die
Schraube
M6x30
4x

der Motor
982mm




7.3.



die
Schraube
M6x30
4x


7.4.



die Mutter
M6
4x



die Unterlage
Ø 6,3
4x

7.5.





Jetzt verbinden wir das Motorkabel mit dem Kabel der Steuergerät.


8.1.





8.2.




9.




10.



11.




der Drahtkorb
 120-1153x1003x6
 140-1353x1003x6
 160-1553x1003x6
 180-1753x1003x6



1x

2050x280x36

1_15x130x18



12.

