


FANNY MOT HIT 120,140,160,180




die Walze ø47x47 9x 	der Winkel 120x45x45 4x 75mm 	der Winkel 235x45x45 2x 128mm 	Haken aus Kunststoff 40x35x15 6x 	Haken aus Kunststoff 32,5x35x15 4x 			
die Schraube M6x30 28x 	die Schraube M6x35 13x 	die Senks- Schraube M6x35 2x 	die Schraube M6x16 4x 	die Mutter M6 U 120-140-10x U 160-180-12x 	die Unterlage ø 6,3 17x 	V3,5x16 10x 	V 4x20 32x 
das Plastikbein 130x130x60 2x 	der Motor 982mm 1x 	die Lamellen- halter 60x 	die Lamelle 120-585 140-685 160-785 180-885 30x 	der Drahtkorb 120-1153x1003x6 140-1353x1003x6 160-1553x1003x6 180-1753x1003x6 1x 			
die Strebe 1050mm 2x 	der Matratzen- halter U 120-140-2x U 160-180-3x 140mm 	der Matratzen- halter U 120-180-1x 160mm 	der Deckel 50x30 4x 	Rahmen mit Mechanik 120-1195x1985x50 140-1395x1985x50 160-1595x1985x50 180-1795x1985x50 1x 			

1.

Zusammenlegen Sie sind mit zwei Klammern gekennzeichnet, der Stoff muss sorgfältig zugeschnitten werden. Die Seiten sind universell gebohrt, daher schneiden wir nur einige Löcher.

Teil an den Füßen

Rechte hüfte



Wir werden diese markierten Löcher schneiden. Dasselbe machen wir auf der anderen Seite, nur gespiegelt.

Teil in der Nähe des Kopfes

2.

die Schraube M6x35  
9x

die Unterlage  $\varnothing$  6,3  
9x

die Walze  $\varnothing$ 47x47  
9x

V 4x20  
4x


die Schraube M6x30  
4x

Haken aus Kunststoff 32,5x35x15  
4x

V3,5x16  
4x

der Winkel 235x45x45  
2x  
128mm

das Plastikbein 130x130x60  
2x




die Schraube M6x16  
4x

Haken aus Kunststoff 40x35x15  
6x

V3,5x16  
6x


die Schraube M6x30  
4x




1\_15x230x18

V 4x20  
8x


der Winkel 120x45x45  
4x  
75mm




3.




4.




5.



6.




7.




8.

8.1.




die  
Schraube  
M6x30  
4x

der Motor  
982mm  
1x




8.3.



1\_15x230x18

die  
Schraube  
M6x30  
4x


8.4.



1\_15x230x18

die Mutter  
M6  
4x

die Unterlage  
ø 6,3  
4x




8.5.

Jetzt verbinden wir das Motorkabel mit dem Kabel der Steuergerät.


9.

9.1.




die Schraube M6x35  4x	die Unterlage Ø 6,3 4x 
---	--


9.2.





die Senk- Schraube M6x35 2x 
--




10.




11.



12.



der Drahtkorb  
120-1153x1003x6  
140-1353x1003x6  
160-1553x1003x6  
180-1753x1003x6  
1x



13.

