


MARTINA 120,140,160,180




die Walze ø47x47 9x	der Winkel 120x45x45 4x	der Winkel 235x45x45 2x	das Plastikbein 130x130x60 2x	die Unterlage ø 6,3 13x
---------------------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------------------	----------------------------------

die Schraube M6x30 20x	die Schraube M6x35 13x	die Senks- Schraube M6x35 2x	die Schraube M6x16 4x	die Mutter M6 U 120-140-6x U 160-180-8x	v3,5x16 24x	V4x20 32x
------------------------------	------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------------------	----------------	--------------

Gaskolben kurz U 160,180-1000N U 120,140-750N 2x	die Schraube 8x16 4x	die Lamellen- halter 60x	die Lamelle 120-585 140-685 160-785 180-885 30x	MDF 120-1205x1040x3 140-1405x1040x3 160-1605x1040x3 180-1805x1040x3 1x	der Winkel 400x16x16mm 140-180 8x 120 6x
-----------------------------------------------------------	----------------------------	--------------------------------	----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

die Strebe 1050mm 2x	der Matratzen- halter U 120-140-2x U 160-180-3x	der Matratzen- halter U 120-180-1x	der Deckel 50x30 4x	Rahmen mit Mechanik 120-1195x1985x50 140-1395x1985x50 160-1595x1985x50 180-1795x1985x50 1x
----------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------




1.

Zusammenlegen Sie sind mit zwei Klammern gekennzeichnet, der Stoff muss sorgfältig zugeschnitten werden. Die Seiten sind universell gebohrt, daher schneiden wir nur einige Löcher.

Teil an den Füßen

Rechte hüfte



Wir werden diese markierten Löcher schneiden. Dasselbe machen wir auf der anderen Seite, nur gespiegelt.

Teil in der Nähe des Kopfes


2.

die Schraube M6x35



9x

die Unterlage ø 6,3




9x

die Walze ø47x47



9x

V4x20



4x

die Schraube M6x30



4x

der Winkel 235x45x45

2x



das Plastikbein 130x130x60


2x



der Winkel 400x16x16mm

140-180 8x
120 6x

V3,5x16



24x

1_40x400 60

1_15x230x18

2050x400x60

2050x910x60

die Schraube M6x30




4x

die Schraube M6x30



4x

V4x20



8x

der Winkel 120x45x45




4x


75mm

1_15x230x18


3.




4.




5.







6.




7.



8.





9.



Gaskolben kurz
U 160,180-1000N
U 120,140-750N

2x





die
Schraube
8x16

4x



10.



11.

